

Styret har i 2009 hatt 4 styremøter, og behandlet 25 saker.

ARBEID:

- Bygget ny vanntilførsel til Museumsbarnehage, Gjemnes Kommune.
- Inspisert resten av kummene i anlegget.
- Skiftet 2 defekte og strategisk viktige kummer; Lia og Indergårdsfeltet.
- Montert kum for tilslutning av nødchloranlegg.
- Dykker har inspisert sugeledning i Astadvatnet, og funnet den i orden.
- Spylt alle 160 mm. og 110 mm. ledninger, bortsett fra Naustbekkveien.
- Startet planleggingsarbeid ifm omlegging av hovedvassledning forbi nytt vegkryss på E39 Astad.
- Utarbeidet beredskapsplan i trå med Mattilsynets veileder, basert på gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse, i trå med framsatt krav fra Mattilsynet under tilsynet i 2009.
- Skiltet i trå med skiltplan.
- Montert datalogger for levert vannmengde.

HMS (HELSE MILJØ SIKKERHET).

- Ingen skader på personell meldt i 2010.
- Sikret adkomst og arbeidssteder i basseng, kalksilo og demning, og sperret for uvedkommende.
- Montert felles brannalarm m. telefonvarsling for VBA og servicebygg.
- Kjøpt inn og tatt i bruk sikringsutstyr for arbeid i kummer.
- Gjennomført HMS-dag i samarbeid med Gjemnes Kommune og Eide Vassverk.
- Tegnet kontrakt med HJELP 24 bedriftshelsetjeneste slik nye bestemmelser krever. Kontrakt er inngått sammen med Torvikbukta Vassverk, for halvering av kostnaden.

UØNSKA HENDELSER:

I renseanlegget har det vært 48 avvik, de fleste tilknyttet UV-anlegg og røreverk. Utover dette har anlegget fungert tilfredsstillende.

I 2010 gikk det et jordras med bredde ca 15 meter, nær hovedvassledningen som krysser dalen mellom øvre Harstad og Silset. Raskanten var ca. 1 meter fra ledningen. Det var stor fare for nye ras og at ledningen da ville bli med i raset. I samarbeid med grunneieren vart rasstedet gjenoppbygget og sikret.

I tillegg har det vært brudd i 50 mm. ledning på Bjerkeset, og tilfrosset og sprukket ledning på Nåstad.

Feil er oppstått i trykkreduksjonsventil på Astad, og den parallellmonterte reserveventilen ble tatt i bruk mens reparasjon pågikk.

Det har vært farget vann gjentatte ganger i Naustbekkveien. Når slusene i begge ender av denne ledningssløyfen blir reparert i 2011, blir det mulig å spyle også denne strekningen.

PRODUKSJON OG KVALITET.

Også i 2010 har det i perioder vært misfarget vann, ofte knyttet til stort vannforbruk / "sjokktapping". Hvis abonnenter oppdager misfarget vann kan det ofte være nok å la en kaldtvannskran renne en stund.

Vannprøvene har vært stabile og innenfor myndighetenes krav.

Daglig leder og en operatør har deltatt på 2 dagers kurs / operatørsamling, i regi av Driftsassistenten.

I tillegg til den vanlige leveranse til egne abonnenter, har Batnfjord Vassverk BA solgt vann til Torvik Vassverk for å avhjelpe tørrlagt vannkilde. Torvikbukta Vassverk hentet selv vannet med tankbil.

ØKONOMI:

Årets regnskap gjenspeiler at det i 2010 har vært noe mer aktivitet enn året før.

Tatt i betraktning at store deler av anlegget er nedskrevet og preges av alder utover normal levetid, samt at det fortsatt er ugjorte vedlikeholdsgjaver, er nok ikke økonomien så god som den framstår i regnskapet. Faste avskrivningssatser i trå med årsmøtevedtak og god regnskapsskikk.

ANSATTE I 2010:

Daglig leder	Ola Hoftun	30% stilling
Driftsoperatør	Jens Marius Harstad	Timebasert arbeid, tilsvarende ca. 15 % stilling
Driftsoperatør	Magne Roy Astad	Timebasert arbeid, tilsvarende ca. 10 % stilling

I tillegg har Stig Hoem, ansatt i Torvik Vassverk, utført arbeid i BV i forbindelse med samarbeidet mellom vannverkene.

TILLITSVALGTE I 2009: (Etter siste årsmøtet)

Styreleder	Kristoffer Skar	1. varamedl.:	Åge Ødegård
Nestleder.	Knut Furuli	2. varamedl.:	Rolv Sæter
Styremedl.	Oddbjørn Solenes		
Styremedl.	Gunnar Hammerstrøm	Valgnemd:	Marius Fladvad
Styremedl.	Gunnar Sørvik	Valgnemd:	Odd Arne Halseth

EKSTERNE TJENESTER.

Regnskap:	Gjemnes-Regnskap as, v. Steinar Haltvik.
Revisor :	Nordvest Revisjon, Eide.

I tillegg er det et godt samarbeides med Gjemnes Kommune, bl. a. om uttak og innsending av obligatoriske vannprøver.


MEDLEMSMASSE – ABONNENTER:

Det er tilkommet 10,5 nye andeler / abonnent i 2010, som følge av seksjonering, deling av eiendom og nybygg.

Abonnementslisten vart omstrukturert fra og med 2010, slik at personer med flere abonnementer nå får en faktura med mer spesifiserte abonnementer. Batnfjord Vassverk BA hadde ved årets utgang 419 abonnenter, fordelt på 297 kunder.

Abonnentene bes om å gi beskjed snarest dersom mistanke om lekkasje, og om å utvise sunn fornuft i forhold til vannforbruk i tørre perioder.

For styret i Batnfjord Vassverk BA
Batnfjordsøra 23.02.2011



Kristoffer Skar
Styrets leder

Kontaktopplysninger for Batnfjord Vassverk BA:

Feilmelding, tlf.: 91 68 10 45
Administrasjon, tlf.: 95 83 03 87

Web-side: www.batnfjordvassverk.no
E-post: post@batnfjordvassverk.no