

# ÅRSMELDING 2008, BATNFJORD VASSVERK BA

Styret har i 2008 hatt 5 styremøter, og behandlet 42 saker.

## ARBEID I 2008:

- Byttet ut kum m. innhold i Batnfjord Sentrum.
- Ettermontert sikkerhetsventil i kum på Astad, (Tilkobles i 2009)
- Vasket ned bassenget ved renseanlegget.
- Inspisert de fleste kummene BV har, og registrert de systematisk med skjema og bilde.
- Startet arbeid med kartrevidering.
- Foreberedt bygging og kjøpt inn 2 brakker for bygging av lager, pauserom og sanitæranlegg i 2009.
- Etablert stillingen daglig leder med tiltredelse 1. januar -08, med tilhørende omstrukturering i forhold til ansatte, samarbeidspartnere og opp mot styret.
- Etablert elektronisk, internettbasert internkontrollsystem.
- Etablert internettside.
- Formalisert arbeidskontrakter og stillingsinstruksjoner for ansatte og styreleder.
- Innledet prøvesamarbeid med Torvikbukkt Vassverk om felles driftsoperatørvakt, som så langt erfares som positivt og til å satse videre på.

## UØNSKA HENDELSER I 2008:

I renseanlegget har det vært en del alarmer knyttet til stopp i røreverkene, men utover dette har anlegget fungert tilfredsstillende.

I april var det hærverk i renseanlegget; hengelåser var brutt opp og luker var tatt av, men ingen store materielle skader. Forholdet ble meldt politiet som senere henla fordi det ikke fantes nok informasjon til å identifisere gjerningsmannen. Området med basseng og kummer ved renseanlegget bør på sikt gjerdes inn.

Styrings- og varslingselektronikk i renseanlegget vart ødelagt av overspenning som følge av lyn. Skaden viste seg å være mer omfattende enn først registrert, og delebestilling /reparasjonsarbeidet tok 1 ukes tid. Situasjonshåndteringen skjedde i nært samarbeid med Mattilsynet, og abonnentene vart igjennom media anbefalt å koke drikkevannet. Skaden ble ikke dekket av forsikring og påførte BV en kostnad på ca. kr. 45.000,- + mva. inklusive bruk av vassverkets eget timeforbruk som følge av skaden.

Et uhell som ble avklart raskt, førte til for mye trykk på ledningsnettet i sentrum og utløsning av sikkerhetsventil hos en abonnent.

## PRODUKSJON OG KVALITET.

Også i 2008 har det i perioder vært misfarget vann, ofte knyttet til stort vannforbruk / "sjokktapping". Hvis abonnenter oppdager misfarget vann kan det ofte være nok å la en kaldtvannskran renne en stund. Når deler i ledningsnettet skiftes ut som følge av vedlikehold, forberedes ledningsnettet for rensing med rensepropp. Innholdet i 6-8 kummer må skiftes før pluggrensing av hovedledning mellom renseanlegget og sentrum kan skje. Siste spyling av hele anlegget skjedde i 1999, mens enkeltstrekk har blitt spyllt i senere tid i forbindelse med annen vedlikehold.

Vannprøvene har vært stabile og innenfor myndighetenes krav.

Mattilsynet har hatt sitt årlige tilsyn med gjennomgang av vannverket uten formelle avvik, men forutsetter at utvikling av systematisert kvalitetssikring fortsetter.

Innholdet i mange kummer bærer preg av å ha vært i drift siden anleggets oppstart, og et mer målretta systematisert vedlikehold / utskiftningsarbeide må påregnes i åra framover.

Vi har deltatt på kurs i regi av Driftsassistansen.

## ØKONOMI:

Årets regnskap gjenspeiler at det i 2008 har vært noe større aktivitet enn tidligere år.

Tatt i betraktning at store deler av anlegget er nedskrevet og preges av alder utover normal levetid, samt at det fortsatt er ugjorte vedlikeholdsoppgaver, er nok ikke økonomien så god som den framstår i regnskapet. Styret anbefaler årsmøtet å bemerke at til neste år bør mer realistiske nedskrivningssatser nyttes, slik at nedskrivningstiden harmonerer mer med realistisk, forventa levetid.

## ANSATTE I 2008:

Daglig leder	Ola Hoftun	30% stilling
Driftsoperatør	Jens Marius Harstad	Berdeskap, + timearbeid som i 2008 ble ca. 17 % stilling
Driftsoperatør	Magne Roy Astad	Berdeskap, + timebasert som i 2008 ble ca. 18 % stilling

I tillegg har Stig Hoem, ansatt i Torvik Vassverk, utført arbeid i BV i forbindelse med prøvesamarbeidet mellom vannverkene; Berdeskap, + timebasert som i 2008 ble ca. 3 % stilling.

Driftsoperatørenes arbeidsinnsats utenom beredskap, utgjorde samla i 2008 ca. 38% stilling. En vesentlig del av daglig lederes innsats nyttes til anna arbeid enn det som naturlig tilhører slik stilling.

## TILLITSVALGTE I 2008: (Etter siste årsmøtet)

Styreleder	Kristoffer Skar
Nestleder.	Knut Furuli
Styremedl.	Oddbjørn Solenes
Styremedl.	Gunnar Hammerstrøm
Styremedl.	Gunnar Sørvik
1. varamedl.:	Åge Ødegård
2. varamedl.:	Rolv Sæter
Valgnermd:	Arne Bjørn Gaupset
Valgnermd:	Marius Fladvad

## EKSTERNE TJENESTER.

Regnskap:	Gjemnes-Regnskap as, v. Steinar Haltvik.
Revisor :	Nordvest Revisjon, Eide.


I tillegg er det et godt samarbeides med Gjemnes Kommune, bl. a. om uttak og innsending av obligatoriske vannprøver.

## MEDLEMSMASSE – ABONNENTER:

Det er tilkommet 1 ny andelseier / abonnent i 2008. I tillegg er tilkommet 5 nye andeler blant eksisterende abonnenter som følge av seksjonering av bygninger / deling av eiendom. Batnfjord Vassverk BA hadde ved årets utgang 321 abonnenter.

Abonentene bes om å gi beskjed snarest dersom mistanke om lekkasje, og om å utvise sunn fornuft i forhold til vannforbruk i tørre perioder.

For styret i Batnfjord Vassverk A/L  
Batnfjordsøra 23.02.2009



Kristoffer Skar  
Styrets leder

Kontaktopplysninger for Batnfjord Vassverk BA:

Feilmelding, tf.: 91 68 10 45

Web-side: [www.batnfjordvassverk.no](http://www.batnfjordvassverk.no)

Administrasjon, tf.: 95 83 03 87

E-post.: [post@batnfjordvassverk.no](mailto:post@batnfjordvassverk.no)